

沥青路面性能检测报告

委托单位：上海敬城机械设备有限公司

试验单位：同济大学道路与交通工程实验室

路段名称：宁靖盐高速公路

试验日期：2003年10月6日


试验规格：JTJ059—95

试验名称	桩号 (位置)	试验结果	备注
沥青路面抗滑值 (BPN)	K8+500 外侧车道 (往盐城方向)	52	路面无沥青保护层
	K8+600 外侧车道 (往盐城方向)	58	路面有沥青保护层
沥青路面渗水系数 (mL/min)	K8+500 外侧车道 (往盐城方向)	10	路面无沥青保护层
	K8+500 外侧车道 (往盐城方向)	0	路面有沥青保护层

注：沥青保护层为 STAR · SEAL—SUPREME 沥青路面保护剂。

主管：

审核：



试验：



报告日期：2003年10月8日